


D 調整池実測 2012/04/22



設計図では堰堤の幅は 52.4m です。

実測結果 46m でした。

進入路の左端まで 50m

現在の進入路の部分も調整池です。計画容量確保にはこの部分も取り除かねばなりません。

河川課に質問しましたところ、「重要な堰堤の長さが足りないのであれば、設計貯水量が確保されているかの再計算が必要であろう、その相談は無い」とのお返事でした。

堰堤が短いことは事業者は認めています。森林整備課にこの情報はお伝えしています。