

キリシマゴルフ場管理状況

日付	工事	県・市による点検状況	日常の点検
11. 10. 11~1	A調整池土砂上げ		霧島支店事務所に常駐している担当者（堀内保）によるパトロールは毎日（休日を除き）実施しております。また降雨後のみまわりも欠かさず行っております。
12. 8. 21	A調整池土砂上げ		
13. 5. 1~5. 2	A調整池土砂上げ		
14. 4. 5~4. 1	永水地区 井堰内土砂撤去		
14. 4. 11~4.	永水地区 井堰内土砂撤去		
14. 4. 15~4.	A調整池土砂上げ		
15. 6. 6		土地対策室パトロール	
15. 8. 4~8. 5	永水地区 井堰内土砂撤去		
15. 8. 28~8.	流末布団かごの補修		
15. 9. 1~9. 3	場内流末土砂上げ		
15. 12. 19		森林保全課パトロール	
16. 4. 5. ~4.	永水地区 井堰内土砂撤去		
16. 5. 12~5.	A調整池土砂上げと道路補修		
16. 6. 23		森林保全課パトロール	
17. 9. 9	永水地区 井堰内土砂撤去		
17. 9. 21~9.	A調整池土砂上げ		
18. 4. 12	永水地区 井堰内土砂撤去		
18. 7. 26~7.	A調整池土砂上げ		
19. 5. 16		土地対策室パトロール	
19. 7. 25~7.	A調整池土砂上げ		
20. 5. 14		土地対策室パトロール	
20. 8. 1		森林保全課パトロール	
20. 8. 7	永水地区 井堰内土砂撤去		
21. 3. 7	永水地区 井堰内土砂撤去		
21. 4. 22~4.	A調整池土砂上げ		
21. 5. 15		土地対策室パトロール	
21. 5. 19		森林保全課パトロール	
21. 8. 18	永水地区 井堰内土砂撤去		
22. 5. 14		土地対策室パトロール	
22. 7. 26		森林保全課パトロール	

調整池から搬出した土砂の量と搬出場所

搬出場所	捨土場所	土砂の量	単位	工事期間
A調整池	クラブハウス用地周辺	3, 924	m ³	9月 2日~9月 15日
B調整池	道路脇自社敷地内	630	m ³	8月 2日~8月 3日
B調整池	17番ホール	1, 212	m ³	8月 9日~8月 12日
D調整池	17番ホール	1, 512	m ³	8月 23日~8月 30日
計		7, 278	m ³	