

平成22年11月2日

霧島市・建設部部長、霧島支所長、他市職員、地元住民共同の現地視察  
壊れた水路、ゴルフ場内に多数あります。



調整池を経由せずに直接手籠川へ流れ込んだ場所



浸食の著しいフェアウエー（通称：グランドキャニオン）



B調整池、土砂撤去中



B調整池、土砂撤去後



手籠川沿いの捨土場所



17番ホールの捨土場所

